

泉港区饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

填报时间：2019年4月15日

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治进度 %	备注
3	泉州市惠安县/泉港区	菱溪水库水源地	水库周边种植速生林及果林约2404平方米；存在3处畜禽养殖点(均为规模化以下)。	2404平米速生林、果林已经完成砍伐和造林更新；3处养殖点均已完成拆除。	是	100	
4	泉州市泉港区	菱溪水库水源地	菱溪水库水源地保护区一级保护区内有散养养鸡点、散养养猪点、散养养羊点各1处，未建设污染治理设施；现场有放养黄牛现象。	已拆除完毕。	是	100	
5	泉州市泉港区	菱溪水库水源地	菱溪水库水源地保护区二级保护区内有养鸡点、养鸭点各1处。	已拆除完毕。	是	100	

盖章

